

# **USB to LAN Adapter**

### Betriebsanleitung

Mercedes-Benz AG, GCSP/ORE Gültig ab 02/2024



Mercedes-Benz

### Inhaltsverzeichnis

1	Abbildungsverzeichnis			
2	Produktkonzept			
3	Infras	trukturvoraussetzungen	5	
4	USB t	o LAN Adapter Produktinformation	6	
	4.1	Lieferumfang	6	
	4.2	Hardwareübersicht	6	
	4.3	Aufbewahrung	7	
5	Eigen	diagnose	8	
	5.1	Einführung	8	
	5.2	Vorbereitung	8	
	5.3	Durchführung	8	
6	Betrie	b	13	
	6.1	Verbindungsherstellung	13	
	6.2	Steuergeräteprogrammierung	14	
	6.3	Fehlermeldungen	18	
7	Servio	e & Support	19	
8	Häufi	g Gestellte Fragen	21	

### 1 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Wege der Steuergeräteprogrammierung	4
Abb. 2:	Mögliche Flaschenhälse im Netzwerk der Steuergeräteprogrammierung	5
Abb. 3:	Lieferumfang	6
Abb. 4:	Schnittstellen USB to LAN Adapter.	7
Abb. 5:	Netzwerkaufbau Eigendiagnose USB to LAN Adapter	8
Abb. 6:	Icon ConfigAssist	9
Abb. 7:	ConfigAssist: Netzwerkkonfiguration für USB to LAN Adapter (automatisch)	9
Abb. 8:	ConfigAssist: Netzwerkkonfiguration für USB to LAN Adapter (manuell).	10
Abb. 9:	ConfigAssist Proxy konfiguration	10
Abb. 10:	ConfigAssist: USB to LAN Adapter mit XENTRY Diagnosis Pad 2 verbinden	11
Abb. 11:	ConfigAssist: Verbindung testen	11
Abb. 12:	ConfigAssist Verbindung fehlgeschlagen	12
Abb. 13:	Netzwerkaufbau mit USB to LAN Adapter	13
Abb. 14:	Icon XENTRY Diagnosis Cars.	14
Abb. 15:	XENTRY Diagnosis: Markenauswahl	14
Abb. 16:	XENTRY Diagnosis: Eingabe FIN/VIN-Nummer	15
Abb. 17:	XENTRY Diagnosis: Diagnose	15
Abb. 18:	XENTRY Diagnosis: Aktualisierung der Steuergeräte-Software	16
Abb. 19:	XENTRY Diagnosis: Sicherheitshinweise vor der Aktualisierung der Steuergeräte-Software	16
Abb. 20:	XENTRY Diagnosis: Auswahl Verbindungsart der Steuergeräteprogrammierung	17
Abb. 21:	Fortschritt Steuergeräteprogrammierung	17
Abb. 22:	USB to LAN Adapter nicht gesteckt	18
Abb. 23:	XSF Ticket in XENTRY Diagnosis erstellen	19
Abb. 24:	XSF-Ticket Komponentenauswahl	19
Abb. 25:	XSF-Ticket Datei-Anhänge	20

### 2 Produktkonzept

Mit zunehmender Komplexität von Steuergeräten und Funktionen im Fahrzeug nimmt das Datenvolumen der Steuergerätesoftware, die in Fahrzeuge übertragen werden muss, ständig zu. Daher wird die Programmierung der Steuergeräte dementsprechend immer zeitaufwendiger.

Zurzeit wird das Steuergerät (Headunit) des Fahrzeugs mithilfe von XENTRY Diagnosis Software und VCI (Vehicle Communication Interface) über OBD programmiert. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt max. 100 Mbit/s. Der USB to LAN Adapter ist ein neues Zubehörprodukt von XENTRY Diagnosis. Er bietet neben dem bestehenden Weg der Steuergeräteprogrammierung über OBD noch eine zusätzliche Option an, die Daten der Steuergerätesoftware mit einer zuverlässigen Netzwerkverbindung bis zu dreimal schneller, über den datenfähigen USB-C-Port an der Mittelkonsole, in das Fahrzeug zu übermitteln. Untenstehend finden Sie den Ablauf der Steuergeräteprogrammierung mit einem USB to LAN Adapter:



Abb. 1: Wege der Steuergeräteprogrammierung

### 3 Infrastrukturvoraussetzungen

Um den USB to LAN Adapter anwenden zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:

- Ein Retail Data Storage, der LAN-Port und das XENTRY Diagnosegerät müssen via IP untereinander im Netzwerk erreichbar sein.
- Retail Data Storage der ersten Generation (4 Terabyte Festplatte) und der Retail Data Storage + können drei USB to LAN Adapter zeitgleich in der höchsten Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s versorgen, beim Retail Data Storage 2 sind es bis zu sieben USB to LAN Adapter. Voraussetzung für diese maximale Geschwindigkeit ist, dass das Werkstattnetzwerk eine Datenübertragung von mindestens 300 Mbit/s je Fahrzeug ermöglicht. Die erforderliche Bandbreite steigt mit jedem weiteren parallel programmierten Fahrzeug um 300 Mbit/s. Retail Data Storage der ersten Generation (4 Terabyte Festplatte) und der Retail Data Storage + müssen dafür mit 1 Gbit/s mit dem Switch verbunden sein, beim Retail Data Storage 2 sind es 10 Gbit/s. Bei jeweils geringerer Verbindungsgeschwindigkeit mit dem Switch können nicht die vollen drei beziehungsweise sieben USB to LAN Adapter vom Retail Data Storage zeitgleich mit bis zu 300 Mbit/s versorgt werden.

Eine Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter ist nicht möglich, wenn der Datenversorgungsmodus XENTRY Update Service ohne Retail Data Storage genutzt wird. Diese Einstellung können Sie im ConfigAssist ändern. Mit dem USB to LAN Adapter kann keine Steuergerätesoftware, die allein auf dem XENTRY Diagnosegerät gespeichert ist, ins Fahrzeug übertragen werden. Ein Retail Data Storage ist deshalb immer nötig.

- Die Verwendung eines Proxys kann ebenfalls zu einer Reduzierung der Datenübertragung führen.
- Sollte ein Switch oder Hub im Netzwerk verwendet werden, so müssen diese ebenfalls die Geschwindigkeit von mindestens 1 Gbit/s übertragen.
- Ein LAN-Port mit ausreichender Geschwindigkeit (1 Gbit/s) am Diagnose-Arbeitsplatz in der Werkstatt in Fahrzeugnähe (ausreichend langes LAN-Kabel nötig je nach Distanz von LAN-Port zu Fahrzeug).
- Ethernetkabel mit mindestens Cat5e, also 1 Gbit/s und 100 MHz.

Cat5 (10/100 Mbit/s und 100 MHz) ist nicht ausreichend, während Cat6 (10 Gbit/s und 250 MHz) auf absehbare Zeit noch nicht benötigt wird.

 Bevor Sie die den Vorgang der Steuergerätprogrammierung starten, pr
üfen Sie bitte noch m
ögliche Flaschenh
älse auf dem Daten
übertragungsweg (siehe Grafik unten). Nur dann wird die volle 
Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s erreicht.

Die folgende Abbildung stellt die häufig auftretenden Flaschenhälse dar:





Der USB to LAN Adapter und der Retail Data Storage sollten sich bevorzugt im selben Subnetz (Class-C Subnetz) befinden. Bei Verwendung unterschiedlicher Subnetze kann es bei älterer Headunit-Software zu Einschränkungen in der Nutzung des USB to LAN Adapters kommen. Beachten Sie dann die Hinweise in XENTRY Diagnosis.

#### **USB to LAN Adapter Produktinformation** 4

#### 4.1 Lieferumfang

Untenstehend finden Sie den Lieferumfang des USB to LAN Adapters:



Abb. 3: Lieferumfang

- LAN Kabel (10 Meter) 1
- USB to LAN Adapter 2

#### 4.2 Hardwareübersicht

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über den USB to LAN Adapter und die Spezifikationen:



- 1 USB-C Anschluss
- 2 Aktivitäten-LED
- 3 Link-LED
- 4 LAN-Port (RJ-45 Ethernet)

Spezifikationen USB to LAN Adapter:

Chipset	Realtek RTL8153B-VB-CG
Anschlüsse	1x RJ45 1Gbit/s (10/100/1000M) 1x USB Type C
Länge	16 cm
LEDs	Aktivitäten-LED: Blinkt orange, sobald Daten über den USB to LAN Adapter übertragen werden. Link-LED: Leuchtet dauerhaft grün, wenn ein LAN-Kabel an den USB to LAN Adapter angesteckt und der Adapter mit seiner USB-C-Seite eingesteckt ist und eine intakte Verbindung über den Adapter besteht.
OS-Kompatibilität	macOS/Windows/Linux

Spezifikationen LAN-Kabel:

Anschlüsse	2x RJ45
Тур	Cat.5e
Länge	10 m
Farbe	schwarz

### 4.3 Aufbewahrung



### HINWEIS

Bitte schützen Sie das Produkt von unkontrollierten chemischen Schadstoffen und korrosiven Chemikalien. Kontakt mit Feuchtigkeit kann das Produkt ebenfalls beschädigen.

Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden:

- Das Produkt wurde Feuchtigkeit oder anderen korrosiven Chemikalien ausgesetzt.
- Das Produkt wurde fallen gelassen und beschädigt.
- Das Produkt zeigt offensichtliche Anzeichen von Bruch.

### 5 Eigendiagnose

### 5.1 Einführung

Um sicherzustellen, dass der USB to LAN Adapter erfolgreich in das Werkstattnetzwerk eingebunden und funktionsbereit ist, besteht die Möglichkeit eine Eigendiagnose durchzuführen.

Die Verbindung zwischen dem USB to LAN Adapter und dem Werkstattnetzwerk können Sie über ein USB-C-fähiges XENTRY Diagnosis Pad (momentan nur das XENTRY Diagnosis Pad 2, das im XENTRY Diagnosis Kit 4 enthalten ist) prüfen oder einem Diagnosegerät, mit installierter XENTRY Diagnose Software. Sollten Sie ein XENTRY Diagnosis Kit 3 oder einen Rechner mit XENTRY Diagnose Software besitzen, so ist es möglich eine Verbindung mit einem USB-A auf USB-C Adapter herzustellen. Für diese Verbindung kann jedoch keine Garantie gegeben werden.

### 5.2 Vorbereitung

Um die Eigendiagnose zu starten, schließen Sie den USB-C-Anschluss nicht ans Fahrzeug, sondern an den USB-C-Port Ihres Gerätes mit der XENTRY Diagnose Software an, wie in Abb. 5 beschrieben.



Abb. 5: Netzwerkaufbau Eigendiagnose USB to LAN Adapter

- 1 Werkstattnetzwerk mit Retail Data Storage
- 2 LAN-Port am Diagnose Arbeitsplatz
- 3 USB to LAN Adapter
- 4 XENTRY Diagnosegerät

Bitte achten Sie darauf, dass der Adapter mit dem LAN-Kabel ans Werkstattnetzwerk (dasselbe Netzwerk wie der Retail Data Storage), sowie an das XENTRY Diagnosegerät angeschlossen werden muss, um eine vollständige Verbindung herzustellen. Später können Sie prüfen, ob dann auch die Link-LED dauerhaft grün leuchtet.



Bitte nutzen Sie für die Eigendiagnose den LAN-Port, den Sie danach auch für die Steuergeräteprogrammierung nutzen werden.

### 5.3 Durchführung

Nachdem die Verbindung richtig aufgebaut ist, starten Sie den *ConfigAssist* auf dem XENTRY Diagnosegerät über folgenden Pfad:

Desktop > Diagnosis Toolbox > ConfigAssist



#### Abb. 6: Icon ConfigAssist

Ihr XENTRY Diagnosegerät sollte bereits mit dem Werkstattnetzwerk verbunden sein. Informationen über die Netzwerkkonfiguration für das XENTRY Diagnosegerät finden Sie im entsprechenden Benutzerleitfaden.

Klicken Sie im ConfigAssist in der Navigationsleiste, am unteren Rand, auf das Fahrzeugsymbol um zur Netzwerkkonfiguration für das Fahrzeug zu gelangen.

Alternativ können Sie über den Button Anwenden & weiter zur Netzwerkkonfiguration für das Fahrzeug navigieren.

Hier haben Sie zwei Optionen:

1. Die IP-Adresse und DNS-Serveradressen automatisch beziehen lassen:

ConfigAssist			- 0 ×
$\bigotimes$			ConfigAssist
Netzwerkkonfiguration USB to LA	N Adapter für Steuergeräteprogra	mmierung	
	LAN	Proxy	
Der USB to LAN Adapter kann bei der Steuergeräteprogrammierung genutzt werden, um Steuergerätesoftware ins Fahrzeug zu übertragen. Das erste kompatible Steuergerät ist die Headunit der BR214.	IP-Adresse <ul> <li>Automatisch beziehen</li> <li>Manuell konfigurieren</li> </ul>		Bitte aktivieren Sie den Retail Data Storage, um Einstellungen auf dieser Seite vornehmen zu können.
Der USB to LAN Adapter wird über LAN-Kabel und das Werkstattnetzwerk mit dem Retail Data Storage verbunden und in den datenfähigen USB-C Port der Mittelkonsole des Fahrzeugs eingesteckt. In der XENTRY Diagnosis Applikation haben Sie dann die Möglichkeit, den USB to LAN Adapter statt OBD für die Steuergeräteprogrammierung auszuwählen. Wenn Sie keinen Retail Data Storage im Einsatz haben, können Sie Steuergeräte weiterhin nur per OBD programmieren.	DNS-Server  DNS-Serveradressen automatisch	beziehen	
Bei der Nutzung des USB to LAN Adapters ist eine Verbindung des XENTRY Diagnosis Pad und VCI per OBD mit dem Fahrzeug zur Steuerung weiterhin erforderlich.	<ul> <li>Folgende DNS-Serveradresse verw</li> </ul>	venden .	Verbindung testen
Zurick			Anwenden Bibersträngen

Abb. 7: ConfigAssist: Netzwerkkonfiguration für USB to LAN Adapter (automatisch)

2. Die IP-Adresse und DNS-Serveradressen manuell ausfüllen:

SconfigAssist			- 0 ×
$\bigotimes$			ConfigAssist
Netzwerkkonfiguration USB to LA	N Adapter für Steuergeräteprogra	mmierung	
	LAN	Proxy	
Der LISR to LAN Adapter kann bei der	IP-Adresse		
Steuergerätteprogrammierung genutzt werden, um	<ul> <li>Automatisch beziehen</li> </ul>		
Steuergeratesoftware ins Fahrzeug zu übertragen. Das erste kompatible Steuergerät ist die Headunit der BR214.	Manuell konfigurieren		
Der USB to LAN Adapter wird über LAN-Kabel und das	IP-Adresse		
Werkstattnetzwerk mit dem Retail Data Storage	Subnetzmaske		
Mittelkonsole des Fahrzeugs eingesteckt. In der XENTRY Diagnosis Applikation haben Sie dann die Mönlichkeit den USB to I AN Adapter statt OBD für	Standardgateway		
die Steuergeräteprogrammierung auszuwählen. Wenn	DNS-Server		
können Sie Steuergeräte weiterhin nur per OBD	O DNS-Serveradressen automatisch	beziehen	
programmieren.	Folgende DNS-Serveradresse verw	renden	
Bei der Nutzung des USB to LAN Adapters ist eine Verbindung des XENTRY Diagnosis Pad und VCI per	Provenuetor DNS-Server		
OBD mit dem Fahrzeug zur Steuerung weiterhin	BevolZügter Divs-server		Verbindung testen
chorachicit			
			Image: Second

Abb. 8: ConfigAssist: Netzwerkkonfiguration für USB to LAN Adapter (manuell)

Geben Sie hier Ihre entsprechenden Daten ein.

 Nutzen Sie hier bitte die von Ihrer Werkstatt definierte Option.

Sollten Sie einen Proxy verwenden, so lassen Sie die LAN Einstellungen leer und wählen das Feld Proxy aus. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen des XENTRY Diagnosesystems zu übernehmen oder die Daten manuell einzutragen. Wählen Sie die entsprechende Variante und tragen Sie die nötigen Daten ein.

ConfigAssist			- 0 ×	
$\bigotimes$			ConfigAssist	
Netzwerkkonfiguration USB to LA	AN Adapter für Steuergeräteprogra	ammierung		
	LAN	Ргоху		
	Proxyserver			
	Einen Proxyserver für die Verbindung zum Retail Data Storage verwenden     Proxyservereinstellungen vom XENTRY Diagnosis Pad übernehmen     Proxyserver konfigurieren			
	Adresse		Retail Data Storage in der Werkstatt verlaufen soll.	
	Port			
	Benutzer	(optional)		
	Passwort	(optional)		
			Verbindung testen	
Zurück			Ciperspringen Ciberspringen	

Abb. 9: ConfigAssist Proxy konfiguration

Nun klicken Sie auf den Button Verbindung testen.

Lesen Sie den Hinweis im Pop-up-Fenster und prüfen Sie, ob der USB to LAN Adapter mit dem XENTRY Diagnosegerät (A) und dem LAN-Port (B) verbunden sind.



Abb. 10: ConfigAssist: USB to LAN Adapter mit XENTRY Diagnosis Pad 2 verbinden

Klicken Sie auf Verbindung testen.

Die Eigendiagnose kann bis zu 30 Sekunden benötigen.

Wenn Ihr XENTRY Diagnosegerät mit Ihrem Werkstattnetzwerk über den USB to LAN Adapter erfolgreich verbunden ist, wird ein grüner Haken angezeigt.



Abb. 11: ConfigAssist: Verbindung testen

Falls die Verbindung fehlgeschlagen ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

ConfigAssist			ConfigAssist
Netzwerkkonfiguration USB to LAN	Adapter für Steuergeräteprogra Adapter für Steuergeräteprogra Bite pröfen Sie die Netzwer Kir den Verbindungstest stecken Sie bitte den Gas LAN-Kabel an den USB to LAN Adapter sowie an den LAN-Port in Fahrzeugnähe. Falls ihr Diagnosegerät über keinen USB-C- Anschluss verfügt, benötigen Sie einen USB-A auf USB-C Adapter.	Immierung         Immierung	Achtung: Das Fahrzeug stellt keine Verbindung mit dem Internet her, sondern nur zum Retail Data Storage in der Werkstatt. Die die Verbindung vom Fahrzeug über einen Proxyserver zum Retail Data Storage in der Werkstatt verlaufen soll.
Zuráck			Verbindung testen

Abb. 12: ConfigAssist Verbindung fehlgeschlagen

Bitte prüfen Sie, ob das Kabel wie in Abb. 10 dargestellt, an Stelle A und B richtig angeschlossen ist. Dann wiederholen Sie den Schritt – Kapitel 5.3 "Durchführung" auf Seite 8.

### 6 Betrieb

### 6.1 Verbindungsherstellung

Um den USB to LAN Adapter anzuwenden, ist ein LAN-Port mit ausreichender Geschwindigkeit (mindestens 300 Mbit/s), nah am Diagnose-Arbeitsplatz in der Werkstatt, in Fahrzeugnähe nötig. Falls die Distanz zwischen dem LAN-Port und Fahrzeug mit dem beiliegendem LAN-Kabel (10 Meter) nicht abzudecken ist, können Sie auch ein längeres Kabel nutzen. Dieses muss mindestens den Cat.5e-Standard erfüllen.



### WARNUNG

Bitte verlegen Sie das Kabel so, dass niemand stolpert, das Kabel nicht gequetscht oder geknickt wird.

Der USB to LAN Adapter agiert als Datenübertragungsschnittstelle. Die Steuerung der Updates läuft wie bisher über das XENTRY Diagnosegerät. Nachdem Sie diese bekannte Verbindung aufgebaut haben, befolgen Sie untenstehende Schritte:

- 1. Nehmen Sie den USB to LAN Adapter und das beiliegende LAN-Kabel aus der Verpackung heraus.
- 2. Schließen Sie das LAN-Kabel an den LAN-Port am Diagnose-Arbeitsplatz an.
- 3. Schließen Sie das andere Ende des LAN-Kabels an den LAN-Port des USB to LAN Adapters an.
- **4. •** Entfernen Sie die Schutzkappe des USB-C Anschlusses.
- 5. Stecken Sie den USB-C-Anschluss des USB to LAN Adapters in den datenfähigen USB-C-Port des Fahrzeuges ein, der sich in der Mittelkonsole befindet.
  - Wenn eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Link-LED des USB to LAN Adapters dauerhaft in grün.



Führen Sie nach der ersten Inbetriebnahme eine Eigendiagnose durch. Die Eigendiagnose kann bis zu 30 Sekunden benötigen. Näheres finden Sie im → Kapitel 5 "Eigendiagnose" auf Seite 8.

Die untenstehende Abbildung stellt den Aufbau des Netzwerks mit dem USB to LAN Adapter dar.



Abb. 13: Netzwerkaufbau mit USB to LAN Adapter

### 6.2 Steuergeräteprogrammierung

Wenn die Verbindung, wie im – Kapitel 6.1 "Verbindungsherstellung" auf Seite 13 beschrieben, aufgebaut ist und die Eigendiagnose erfolgreich war, starten Sie das Programm *XENTRY Diagnosis* auf Ihrem XENTRY Diagnosegerät. Das Icon befindet sich direkt auf dem Desktop.



Abb. 14: Icon XENTRY Diagnosis Cars

Wählen Sie die Marke des Fahrzeugs, wessen Steuergerät Sie programmieren möchten.



Abb. 15: XENTRY Diagnosis: Markenauswahl

Geben Sie die FIN/VIN-Nummer des Fahrzeugs ein, klicken Sie auf *Weiter*, bis alle Informationen vom Fahrzeug eingegeben/ausgewählt sind.

$\equiv X E N T R Y$	🕭 Mercedes-Ben	z –	
> <u>Marke</u> > Produktgruppe	💻 🔁		
Mercedes-Benz			
FIN Personenwagen Supersportwagen Transporter Sonderabläufe			
Bitte geben Sie die Identifizierungsnummer Ihres Fahrzeugs oder Ihres Industrie-Aggregats ein. Das Diagnosesystem akzeptiert sowohl europäische Fahrzeug-Iden Fahrzeug-Identifizierungsnummern (VIN). Wenn Sie die Identifizierungsnummer eines Industrie-Aggregats eingeben, spielt der Weltherstellercode keine Rolle.	tifizierungsnummern (FIN) als a	uch Export	<b>^</b>
FIN/Modell			
			^
			~
XENTRY Diagnosis	we	eiter	

Abb. 16: XENTRY Diagnosis: Eingabe FIN/VIN-Nummer

Gehen Sie zum Tab "Diagnose". Wählen Sie den Eintrag A26/17 – MBUX Multimediasystem + Kombiinstrument (Headunit). Diesen können Sie entweder unter "Information und Kommunikation" finden, oder Sie können direkt die Such-Funktion benutzen.

$\equiv $	ngemeldet:	2	(214) 14.050	M: 254.920 G: 725.111		🕭 Mercede	es-Benz	- C	×
-	> Diagnose			🖿 12.0V	Zündung EIN	🔒 🗾 📮	) 취		
	Suchen								
佡	MBUX •								
£	100 Extende Sectoriza (1) Martin Restoration Readers Programs (1971)								^
	A26/17 - MBUX Multimediasystem + Kombiinstrument (Headunit)								
-0	NYET - These Participations								
	MED-Several and a state On								_
	And it could be been and								_
- 199	King Strengtheneyers her phases should be								
	AND COMPANYA								_
	pre-secondaria								
~	NET AND ADD TO BE								_
5	AUDIA-Designal Tableat-CEC								
	.089.00.0								_
XRD	The second								
	A REAL PROPERTY AND A REAL	and the second							
	10 Mill - Darkson & Callestening & Residence (C	1. T. I.							
	on any highlight to be address and the								
	10.000 Sumptile Advantation (1973)								
	UN STATE INVESTIGATION CONTRACTOR								
	THE ROOM DESIGNATION OF THE ROOM OF THE RO								
	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE								
	10 P.M. Response Manual Street,								_
	THE RANGE DESIGNATION CONTRACTORY								
	on true, manager came and an								~
	Kurztest starten	Fehlerspeicher lösch	en TIPS-Ergebnisse aufrufen	Prüfvorauss herstellen	etzungen	Prüfungen	Weiter		

Abb. 17: XENTRY Diagnosis: Diagnose

Im Tab Anpassung, wählen Sie aus der Sidebar die Option Aktualisierung der Steuergeräte-Software aus. Klicken Sie auf Weiter.

$\equiv *$	ENTRY Diagnosis		🛞 Mercedes-Benz 📑 🗆 🛛
-	> Di > A26/17 - MBUX Multimedias	system + Kombiinstrument (H 🗂 13.4V Zündung Elk	* 🕺 💌 🖳 🏰 🛸
ŵ	Version Fehlercodes / Ereignisse Istwerte / Auswahl ⊛ Steuergeräte-Inbetriebnahme	Aktualisierung der Steuergeräte-Software	Jes Prüfungen
	<ul> <li>Steuergeräte-Aktualisierung</li> <li>Aktualisierung der</li> <li>Steuergeräte-Software</li> <li>Aktualisierung der</li> </ul>	Aktualisierung der Steuergerate-Softwa Hinweise:  Ladegerät für Batterie mit einer Stromstärke von mind Sie werden durch felgende Schrifte geführt:	re estens 30 A anschließen.
	SCN-Codierung * Konfiguration * Einlemvorgänge	Steuergeräteprogrammierung     SCN-Codierung     Einlernvorgänge	
		Mögliche Abhilfen, falls ein Fehler bei der Steuergerätepr Anweisung angezeigt wird:	rogrammierung auftritt und keine andere
Sa la			
XRD XRD			
		Programmierung, Art der Verbindung: Auswahl-Anzeige	
		Network credentials source - use fallback	
			Wetter

Abb. 18: XENTRY Diagnosis: Aktualisierung der Steuergeräte-Software

Wenn neue Steuergeräte-Software vorhanden ist, werden die Steuergerätesoftware-Version, Sicherheitshinweise und weitere Informationen angezeigt.

≡×	ENTRY Diagnosis	$\bigotimes$ Mercedes-Benz $ \square$ $\times$		
1	> Di > A26/17 - MBUX Multimediasystem + Kombiinstrument (H	4 🖆 13.4V Zündung EIN 🛛 💦 📝 🛒 🎥		
	Version Fehlercodes / Ereignisse Istwerte Ansteuerungen Ampassungen Steuerg	perateprotokoli Liste der Fehlercodes Prüfungen		
俞	Für das Steuergerät konnte eine neuere	MBUX Multimediasystem + Komblinstrument		
0	Stedergerate-Sonware-version ermitten werden.	MB-Sachnummer für Hardware		
£	FIN: flashdata version:	Aktuelle Steuergeräte-Software-Version:		
<b>@</b>	Sicherheitshinweise			
	1 Schließen Sie ein Ladegerät für 12-V-Bordnetz an das Fahrzeug an.	Neue Steuergeräte-Software-Version:		
	2 Sämtliche Stromverbraucher ausschalten.			
	3 Der Diagnosestecker muss am Fahrzeug eingesteckt bleiben.			
₽	4 Während der Steuergeräteprogrammierung möglichst keine Aktionen am Fahrzeug durchführen, außer es liegen andere Anweisungen vor.	Voraussichtliche Programmierdauer:		
Se la	5 Bereich beweglicher Fahrzeugteile gegen unerlaubten Zugriff und Zugang sichern.			
XRD	6 Sicherstellen, dass sich keine Gegenstände im Bewegungsbereich befinden.			
	Soll der Vorgang fortgesetzt werden?			
	<b>2</b>	v v v		

Abb. 19: XENTRY Diagnosis: Sicherheitshinweise vor der Aktualisierung der Steuergeräte-Software

Klicken Sie dann auf Ja um den Vorgang anzustoßen.

Das folgende Fenster öffnet sich und bietet die Auswahl der Verbindungsart an: Eine Verbindung über den USB to LAN Adapter oder über OBD. Als Empfehlung wird die schnellere Verbindung mit USB to LAN Adapter vorab ausgewählt.

≡×	ENTRY	Diagnosis	$\bigotimes$ Mercedes-Benz $ \square$ $\times$						
	> <u>Di</u> > A2	26/17 - MBUX Multimediasystem + Kombiinstrument (H 🗂 12.0V Z	ündung EIN 🕺 🔀 🛒 🚰 📚						
	Version Feh	lercodes / Ereignisse Istwerte Ansteuerungen Anpassungen Steuergeräteprotokoll Liste	der Fehlercodes Prüfungen						
仚	Reduzi	erung der Programmierzeit über alternative A							
ê	() Voraus	setzungen, Weitere Informationen							
	Auswahl	Art der Verbindung	Voraussichtliche Programmierdauer:						
	Ø	Empfehlung: USB-LAN-Adapter (Aktueller Status: USB-LAN-Adapter VERBUNDEN)	Headunit: 6 min						
	D	Alternative Vorgehensweise: OBD (Aktueller Status: NICHT GEPRÜFT)	Kopieren auf Diagnosegerät: 1 min <u>Headunit: 6 min</u> Gesamtzeit: 7 min						
€) €0	Weitere Au	swahl (NICHT EMPFOHLEN)							
XRD	Voraussetzungen, Weitere Informationen								
	Art der Ve • USB-LAN • OBD: Vo	rbindung N-Adapter: Voraussetzungen, Weitere Informationen raussetzungen, Weitere Informationen							
	Ø	Auswahl Ovraussetzungen. Vorgang Aktualisieren Weitere	Weiter						

Abb. 20: XENTRY Diagnosis: Auswahl Verbindungsart der Steuergeräteprogrammierung

Klicken Sie nun auf Weiter, dann wird der Vorgang der Steuergeräteprogrammierung gestartet. Die LEDs am USB to LAN Adapter leuchten oder blinken je nach dem Status wie im – Kapitel 4.2 "Hardwareübersicht" auf Seite 6 beschrieben.

Die Aktivitäten-LED blinkt orange, wenn gerade Steuergerätesoftware übertragen wird.

Ein Fortschrittsbalken wird Sie über den Fortschritt und erfolgreichen Abschluss des Programmiervorgangs informieren. Der im Fortschrittsbalken angezeigte Fortschritt während der Programmierung kann bis zu 30 Minuten lang – und in ungünstigsten Fällen bis zu 60 Minuten lang – insbesondere bei 50% Fortschritt stagnieren, allerdings läuft die Steuergeräteprogrammierung dabei im Hintergrund weiter (es werden interne Installationsumfänge innerhalb des Steuergerätes durchgeführt) und darf deshalb nicht abgebrochen werden.



Abb. 21: Fortschritt Steuergeräteprogrammierung

### 6.3 Fehlermeldungen

Sollte es vor oder während der Steuergeräteprogrammierung zu Fehlern kommen, so wird dies auf Ihrem Diagnosegerät angezeigt. Sie erhalten zum Beispiel eine Fehlermeldung, wenn der Adapter nicht eingesteckt ist.

In den Fehlermeldungen sind mögliche Ursachen beschrieben und wie Sie den Fehler beheben können.

 > <u>Diagnose</u> > A26/17 - MBUX Multimediasystem + Kombiinstrument (Headunit) 🖆 14.1V Zündung EIN 💦 🗾 拱 📑	🛸
Version Fehlercodes / Ereignisse Istwerte Ansteuerungen Anpassungen Steuergeräteprotokoll Liste der Fehlercodes Prüfungen	
Veristor       Perinetcodes / Ereignisse       Executer Ansected ungen       Augustabulget         USB to LAN Adapter       Schernal         Poigende Voraussetzungen sind nicht erfüllt:       •       •         • Das Bauteil 'USB to LAN Adapter' wird nicht erkannt.         Anweisung       •       •         • Bauteil 'USB to LAN Adapter' an Bauteil 'USB-Anschluss: Ablagefach in der Mittelkonsole' korrekt anschließen.       •       •         • Voraussetzung: USB-Anschluss, Jatelbertragung: MÖGLICH       •       •       •         • Ethernet-Leitung: Verbindung zum Server herstellen.       •       •       •         (USB to LAN Adapter > Werkstatt-Netzwerk > Retail Data Storage)       •       •       •         Prüfung/lichkeiten       •       •       •       •       •         • Prüfung Voraussetzungen 'Empfohlener Übertragungsweg: USB to LAN Adapter'.       •       •       •       •         Frage       Soll der Test wiederholt werden?       •       •       •       •       •         Soll der Test wiederholt werden?       •       •       •       •       •       •         Interne Daten zur Befundung       •       •       •       •       •       •       •	× ×
Ansicht wechsein.	

Abb. 22: USB to LAN Adapter nicht gesteckt

Sollten alle Anweisungen und Prüfmöglichkeiten weiterhin zu einer Fehlermeldung führen, führen Sie bitte eine Eigendiagnose, wie in → Kapitel 5 "Eigendiagnose" auf Seite 8 beschrieben, durch.

Sollten Sie auch hier Fehlermeldungen haben, kontaktieren Sie bitte den Support wie im Kapitel A "Service & Support" auf Seite 19 erklärt.

### 7 Service & Support

- Zur Erstellung eines XSF-Tickets empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Tools zur Ticketerstellung. Dieses können Sie direkt innerhalb der XENTRY Diagnosis Software starten. Klicken Sie hierfür auf das Sprechblasen-Symbol rechts oben.

$\equiv XENTRY$				🕓 Mercede	s-Benz – 🗆 ×
<u>~</u> >				Ц	> 🖳 📇 🛸
	$\bigcirc$		MAYBACH		
	$\bigcirc$	O smart	AT A		
	Mercedes-Benz				
		XENTRY Diagnosis			

Abb. 23: XSF Ticket in XENTRY Diagnosis erstellen

 Melden Sie sich gegebenenfalls im nachfolgenden Fenster an und wählen Sie dann die Komponente aus, zu der Sie das XSF Ticket erstellen möchten.

Ticketerstellung				- 0 ×
			Tick	eterstellung
Bei der Nutzung welch	ner Komponente tritt der Fehle	r auf?		
Zurück				

Abb. 24: XSF-Ticket Komponentenauswahl

Bitte beantworten Sie alle Fragen, die Ihnen im fortlaufenden Prozess gestellt werden.

• Fügen Sie Screenshots oder Videos an. Das passende Support Paket wird beim Versenden des XSF Tickets automatisch erstellt und angehängt.

### Ticketerstellung

i <mark>gen Sie best</mark> as passende	<mark>tehende Dateien hinzu oder erstellen S</mark> Support Paket wird beim Versenden de	e einen Screenshot oder ei s Tickets automatisch erste	<b>in Video</b> ellt und angehängt.		
÷ <u>o</u>	Screenshot oder Video erstellen				
6	Bestehende Datei auswählen				

Abb. 25: XSF-Ticket Datei-Anhänge

### 8 Häufig Gestellte Fragen

Im Folgenden finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen zum USB to LAN Adapter:

### 1. Worum geht es?

 Mercedes-Benz wird zukünftig einen USB to LAN Adapter als Zubehörprodukt verkaufen, der bei der Steuergeräteprogrammierung genutzt werden kann, um Steuergerätesoftware in Fahrzeuge zu übertragen.

# 2. Was sind die Vorteile der Übertragung von Steuergerätesoftware über USB to LAN Adapter statt über VCI und OBD?

Der USB to LAN Adapter bietet eine drei Mal höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit (300 Mbit/s statt 100 Mbit/s) und somit Zeitersparnis bei der Übertragung vor allem von großer Steuergerätesoftware. Der Datenübertragungsteil (nicht aber Rüstzeit und Installationszeit) der Steuergeräteprogrammierung ist somit bei Nutzung des USB to LAN Adapters drei Mal schneller als per OBD, vorausgesetzt das beteiligte lokale Netzwerk ermöglicht 300 Mbit/s. Als Beispiel: Zuzüglich der Downloadzeit auf das Diagnosegerät und steuergeräteinternen Installationsroutinen sind es ca. 50 min anstatt ca. 1h 15min bei Programmierung aller Softwaremodule.

Dies ist vorteilhaft, da die Steuergerätesoftware Datenmenge, die in die Headunit des Fahrzeugs übertragen werden muss, mit zukünftigen Baureihen und Fahrzeugarchitekturen immer weiter wachsen wird. Bei kleiner Steuergerätesoftware führt die Nutzung des USB to LAN Adapters möglicherweise zu keiner Zeitersparnis gegenüber OBD, da Rüstzeit für den USB to LAN Adapter anfällt (sowie Einstecken des USB to LAN Adapters in die Mittelkonsole). Die Nutzung des USB to LAN Adapters für die Steuergeräteprogrammierung wird dem Werkstattmitarbeiter in der XENTRY Diagnosis Applikation nur empfohlen, wenn die zu übertragende Steuergerätesoftware ausreichend groß sind und somit eine Zeitersparnis gegenüber OBD realisiert werden kann.

 Sehr stabile Verbindung, da die Datenübertragungsstrecke vom Retail Data Storage über den USB to LAN Adapter ins Fahrzeug komplett kabelgebunden ist (kein Funk).

### 3. Für welche Steuergeräte ist Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter möglich?

 Anfangs kann Steuergerätesoftware per USB to LAN Adapter nur in die Headunit selbst und nicht in andere Steuergeräte des Fahrzeugs übertragen werden. Ziel ist, die kompatiblen Steuergeräte im Verlauf weiter auszubauen.

#### 4. Für welche Baureihen ist Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter möglich?

- Die aufgrund des Steuergeräts erste kompatible Baureihe sind die BR214 (neue E-Klasse) und BR236 (neue CLE-Klasse).
- Zukünftig werden auch weitere Baureihen die Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter unterstützen.

#### 5. Ist Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter neben Pkw auch für Vans relevant?

Wenn die CIVIC Headunit auch bei Van Einsatz findet – was aber noch nicht sicher ist, wird Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter auch bei Vans möglich sein. Die genauen kompatiblen Van-Baureihen sind aber noch nicht bekannt. Die in einer anderen FAQ-Antwort genannten Werkstatt-Infrastruktur-Voraussetzungen würden somit wahrscheinlich auch für Van relevant, aber verspätet. Wenn Van eine andere Software für die Headunit als Pkw nutzt, könnte Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter bei Vans aber nicht möglich sein.

# 6. Kann der USB to LAN Adapter neben Steuergerätesoftwareübertragungen auch für die Übertragung anderer Datentypen ins Fahrzeug genutzt werden?

 Grundsätzlich ist der USB to LAN Adapter ein generisches Werkzeug, das auch zur Übertragung anderer Datentypen ins Fahrzeug verwendet werden kann. Vorerst dient der USB to LAN Adapter aber nur der Übertragung von Steuergerätesoftware und ersetzt keine Verbindung des XENTRY Diagnosegerät über VCI und OBD mit dem Fahrzeug.

# 7. Muss bei Steuergeräteprogrammierung über USB to LAN Adapter das XENTRY Diagnosegerät per VCI und OBD mit dem Fahrzeug verbunden sein?

 Ja, denn die Kommunikation der Programmierungsbefehle geht vom XENTRY Diagnosegerät über OBD an die Headunit des Fahrzeugs.

## 8. Was sind die Infrastruktur-Voraussetzungen in der Werkstatt für Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter und für die volle Datenübertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit/s?

- Der USB to LAN Adapter kann sowohl mit einem XENTRY Diagnosis Pad als auch mit einem offenen Rechner, auf dem XENTRY Diagnosesoftware installiert ist, genutzt werden.
- Ein Retail Data Storage, der sich im selben Netzwerk wie der LAN-Port und das XENTRY Diagnosegerät befindet (XENTRY Diagnosegerät, Retail Data Storage und USB to LAN Adapter müssen via IP untereinander im Netzwerk erreichbar sein).
- Der USB to LAN Adapter und der Retail Data Storage müssen sich im selben Subnetz (Class-C Subnetz) befinden.

Retail Data Storage der ersten Generation (4 Terabyte Festplatte) und der Retail Data Storage + können drei USB to LAN Adapter zeitgleich in der höchsten Geschwindigkeit von 300 Mbit/s versorgen, beim Retail Data Storage 2 sind es bis zu sieben USB to LAN Adapter. Voraussetzung für diese maximale Geschwindigkeit ist, dass das Werkstattnetzwerk eine Datenübertragung von 300 Mbit/s je Fahrzeug ermöglicht (die erforderliche Bandbreite steigt mit jedem weiteren parallel programmierten Fahrzeug um 300 Mbit/s). Retail Data Storage der ersten Generation (4 Terabyte Festplatte) und der Retail Data Storage + müssen dafür mit 1 Gbit/s mit dem Switch verbunden sein, beim Retail Data Storage 2 sind es 10 Gbit/s. Bei jeweils geringerer Verbindungsgeschwindigkeit mit dem Switch können nicht die vollen drei bzw. sieben USB to LAN Adapter vom Retail Data Storage zeitgleich mit 300 Mbit/s versorgt werden. Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter ist nicht möglich, wenn der Datenversorgungsmodus XENTRY Update Service ohne Retail Data Storage genutzt wird. Mit dem USB to LAN Adapter kann keine Steuergerätesoftware, die allein auf dem XENTRY Diagnosegerät gespeichert ist, ins Fahrzeug übertragen werden. Ein Retail Data Storage ist immer nötig.

- Ein LAN-Port mit ausreichender Geschwindigkeit (1 Gbit/s) am Diagnose-Arbeitsplatz in der Werkstatt in Fahrzeugnähe (ausreichend langes LAN-Kabel nötig je nach Distanz von LAN-Port zu Fahrzeug).
- Ethernetkabel mit mindestens Cat5e, also 1 Gbit/s und 100 MHz.
   Cat5 (10/100 Mbit/s und 100 MHz) ist nicht ausreichend, während Cat6 (10 Gbit/s und 250 MHz) oder höher auf absehbare Zeit noch nicht benötigt wird.

# 9. Funktioniert der USB to LAN Adapter auch wenn er sich in einem anderen Subnetz als der Retail Data Storage befindet?

 Der USB to LAN Adapter und der Retail Data Storage sollten sich bevorzugt im selben Subnetz (Class-C Subnetz) befinden.
 Bei Verwendung unterschiedlicher Subnetze kann es bei älterer Headunit-Software zu Einschränkungen in der Nutzung des USB to LAN Adapters kommen. Beachten Sie dann die Hinweise in XENTRY Diagnosis.

# 10. Welche Hardware ist neben dem USB to LAN Adapter für die Steuergeräteprogrammierung per Adapter noch nötig?

- Zusätzlich zum Adapter ist noch ein LAN-Kabel nötig, um den LAN-Port am Diagnose-Arbeitsplatz mit dem USB to LAN Adapter zu verbinden. Ein 10 Meter Cat5e LAN Kabel ist im Lieferumfang des USB to LAN Adapters enthalten.
- Zusätzlich wird ein kompatibles VCI mit aktueller Firmware benötigt. Daher ist die Übertragung von Steuergerätesoftware per USB to LAN Adapter mit OpenShell-Geräten gegebenenfalls nicht möglich.

### 11. Wie sieht der Steuergerätesoftware-Übertragungsweg mit dem USB to LAN Adapter aus?

 Retail Data Storage (Steuergerätesoftwarespeicher) -> Werkstattnetzwerk -> LAN-Port am Diagnose-Arbeitsplatz -> LAN-Kabel -> USB to LAN Adapter -> datenfähiger USB-C-Port der Mittelkonsole des BR214-Fahrzeugs -> Headunit des Fahrzeugs

### 12. Wie wird der Steuergeräteprogrammierungsvorgang per USB to LAN Adapter gestartet?

 Der Nutzer wird in der XENTRY Diagnosis Applikation auf dem XENTRY Diagnosegerät die Möglichkeit haben, für die Übertragung der Steuergerätesoftware den USB to LAN Adapter statt OBD zu wählen. Wenn beim Einstieg in die Steuergeräteprogrammierung in der XENTRY Diagnosis Applikation bereits eine Verbindung ins Fahrzeug per USB to LAN Adapter besteht, wird automatisch über diese Verbindung und nicht über OBD programmiert.

#### 13. Woher weiß der Nutzer, ob gerade Steuergerätesoftware über den USB to LAN Adapter übertragen wird?

- Wenn gerade Daten über den USB to LAN Adapter übertragen werden, leuchtet die grüne LED am USB to LAN Adapter dauerhaft – dies zeigt an, dass eine intakte Verbindung über den Adapter besteht – und es blinkt die orangene LED am Adapter. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird durch die LEDs nicht indiziert.
- Ebenso informiert ein Fortschrittsbalken in der XENTRY Diagnosis Applikation auf dem XENTRY Diagnosegerät den Nutzer über den Fortschritt und erfolgreichen Abschluss des Programmierungsvorgangs. Der im Fortschrittsbalken angezeigte Fortschritt während der Programmierung kann bis zu 30 Minuten lang – und in ungünstigsten Fällen bis zu 60 Minuten lang – insbesondere bei 50% Fortschritt stagnieren, allerdings läuft die Steuergeräteprogrammierung dabei im Hintergrund weiter (es werden interne Installationsumfänge innerhalb des Steuergerätes durchgeführt) und darf deshalb nicht abgebrochen werden.

#### 14. Was zeigen die zwei LEDs am USB to LAN Adapter an?

- Die grüne LED am USB to LAN Adapter leuchtet dauerhaft, wenn ein LAN-Kabel an den USB to LAN Adapter angesteckt und der Adapter mit seiner USB-C-Seite eingesteckt ist und eine intakte Verbindung über den Adapter besteht.
- Die orangene LED am USB to LAN Adapter blinkt, wenn Daten übertragen werden.
- Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird durch die LEDs nicht indiziert.

# 15. Welche Möglichkeit hat der Nutzer, wenn die Steuergerätesoftwareübertragung über den USB to LAN Adapter mal nicht funktionieren sollte?

- Im Fehlerfall sind die Benachrichtigungen und Hinweise in der XENTRY Diagnosis Applikation auf dem XENTRY Diagnosis Pad zu beachten.
- Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, klassisch über OBD zu programmieren. Zudem wird für den USB to LAN Adapter eine Eigendiagnosefunktion zur Verfügung stehen, die durch Anschließen des Adapters an das XENTRY Diagnosegerät genutzt werden kann, um die einwandfreie Funktion des Adapters zu prüfen.
- Wenn Sie ein Diagnosegerät benutzen, das über keinen USB-C Anschluss verfügt (wie zum Beispiel das XENTRY Diagnosis Pad (Panasonic) des XENTRY Diagnosis Kit 3), benötigen Sie einen USB-A auf USB-C Adapter, um die Eigendiagnosefunktion des USB to LAN Adapters nutzen zu können.

### 16. Wie funktioniert die Eigendiagnose des USB to LAN Adapters?

Um die Eigendiagnose durchzuführen, muss der USB to LAN Adapter in das XENTRY Diagnosegerät eingesteckt werden und das LAN-Kabel mit der einen Seite in den USB to LAN Adapter und mit der anderen Seite in den fahrzeugnahen LAN-Port, der auch für die Steuergeräteprogrammierung genutzt werden soll, eingesteckt werden. Die Eigendiagnose kann dann über den ConfigAssist auf dem XENTRY Diagnosegerät gestartet werden. Nach abgeschlossener Prüfung wird im ConfigAssist angezeigt, ob eine intakte Verbindung über den USB to LAN Adapter besteht oder nicht.

#### 17. Wird Steuergeräteprogrammierung per USB to LAN Adapter zukünftig die einzige Möglichkeit der Steuergeräteprogrammierung sein?

 Nein, Steuergeräteprogrammierung über USB to LAN Adapter ist für kompatible Baureihen nur eine freiwillige Alternative zu OBD.

### 18. Können Werkstätten auch einen frei käuflichen USB to LAN Adapter nutzen?

 Ein frei käuflicher USB to LAN Adapter kann funktionieren, muss aber nicht. Der von Mercedes-Benz zukünftig angebotene Adapter ist umfassend getestet und freigegeben und mit der Headunit des Fahrzeugs kompatibel. Andere Adapter sind auf eigenes Risiko zu nutzen. Support kann Mercedes-Benz nur für den eigens verkauften Adapter leisten.