

Osasuositukset: Siirry kuvastoon

Uusimmassa julkaisussamme olemme integroineet osasuositusominaisuuden osaluetteloon. Suositeltujen osien tunnistamisen helpottamiseksi voit klikata alleviivattua osan nimeä siirtyäksesi suoraan vastaavaan räjäytyskuvaan. Valittu osa korostetaan siellä..

Stop recommendations for today X

Just added:


A 000 421 26 12	COMPOUND BRAKE DISK ⓘ	122.68	1	- 1 +	●	Add
	Left front	140.20				
	XWIS documents					
	Footnote					
	Code: (M651+M22+M014)...					

Frequently purchased together with:

		NP/LP (€)	Qty.			
A 169 54 16 17	BRAKEPAD WEAR SENSOR ⓘ	8.71	1	- 1 +	●	Add
	Front brake wear indicator	9.95				
	XWIS documents					
	Included in packages					
	Code: -M177;					
A 000 423 05 12	COMPOUND BRAKE DISK ⓘ	88.36	1	- 1 +	●	Add
	Rear left	100.98				
	XWIS documents					
	Footnote					
	Code: M651+M22+-(P31/U...					

Osakampanja aloitussivulla

Jotta jälleenmyyjän varaosakampanjat näkyisivät vieläkin näkyvämmiin, ne näkyvät nyt suoraan autoluettelon yläpuolella. Tämä tarkoittaa, että näet heti B2B Connectiin kirjautumisen jälkeen, onko jälleenmyyjälläsi sinulle kampanja alennetuilla hinnoilla. Jakajalla on myös mahdollisuus ilmoittaa sinulle muista kampanjoista. Jotta näet tiedot, sinun on valittava asianmukainen jälleenmyyjä.



The screenshot shows the Mercedes-Benz B2B Connect interface. At the top, there is a navigation bar with the Mercedes-Benz logo, 'Product information', 'Need help?', 'Standardised navigation', 'Provider / Data privacy', 'EN', a search bar, and a 'Log out (B2B Testuse...)' link. Below this, the user's account information is displayed: 'Autobaus Arnold GmbH Hauptstraße 100,84088,Neufa...' and a 'Basket (84 items)' icon. The main content area features a 'Neue Promo-Aktion' banner with the text 'Sparen Sie mit uns.' and a 'Neue Promo-Aktion' button. Below the banner is a search bar with the placeholder text 'Search for VIN, model, license plate or customer name and hit enter' and a 'Search' button. The main content area is divided into sections: 'Show' with filters for 'All (relevance)', 'Upcoming service', 'Recent orders', 'Recall', 'Customer service measures', 'Last opened', and 'To be deleted'; and a list of vehicles. The vehicle list includes three entries:

Vehicle Model	VIN	Service Status	Actions
C 250 BlueTEC Sedan / C 250 d Sedan	WDD2050081F104441	Service delayed since 1640 days	Order parts, Order placed View, Customer service measures View, Repair And Maintenance Access
V 250EAV/K 4X2 3200	WDF44781113089970	Service delayed since 1353 days	Order parts, Repair And Maintenance Access
216 DOKA 4X2 3250	WDB9062111N667097	Service delayed since 605 days	Order parts, Repair And Maintenance Access

XENTRY-vinkkejä VIN-numerolla

Jos avaat XENTRY-vihjeet 'Työskentele ajoneuvossa' -sivun kautta, VIN-numero lähetetään suoraan. Näin voit jatkaa työskentelyä suoraan ajoneuvokontekstissa XENTRY-vinkeissä.

The screenshot displays the Mercedes-Benz XENTRY Tips interface. At the top, there is a navigation bar with the Mercedes-Benz logo, 'Mercedes-Benz', 'Product information', and links for 'Need help?', 'Standardised navigation', 'Provider / Data privacy', and 'EN'. A search bar and a 'Log out (B2B Testuse...)' link are also present. Below the navigation bar, the page title is 'Vehicles'. The main content area is titled 'XENTRY Tips' and features four interactive cards:


- A blue card with a globe icon: 'Huge knowledge database for vehicle related technical solutions.'
- A grey card with a magnifying glass icon: 'Symptom-based search for solutions.'
- A grey card with a Mercedes-Benz logo: 'Up-to-date solution proposals from the manufacturer.'
- A card with an image of a woman using a tablet: 'Also for mobile devices.'

To the right of these cards is a filter panel with the following options:

- Vehicle division:** Radio buttons for 'Passenger Cars', 'Vans', and 'smart'. Below this, it says 'Incl. Van & smart'.
- Time period:** Radio buttons for '1 hour', '1 day', '1 week', '1 month', and '1 year'.
- A 'User*' dropdown menu.
- An 'Add to basket' button at the bottom right.

Korin vienti

Varaosien ostoskori on nyt mahdollista viedä B2B Connectissa. Käytettävissä olevat muodot ovat XFR, XLSX ja PDF. Tämä vienti mahdollistaa osaluettelon siirtämisen muihin ohjelmiin. Vain valitsemasi osat sisällytetään vientiin



Mercedes-Benz B2B Connect

Mercedes-Benz AG Mercedesstraße 102,70372,Stuttgar... 📄 🛒 Basket (8 items)

Shopping Basket

Please note: The different shopping baskets have to be purchased separately. All baskets total, incl. VAT 201.44 €

Basket for parts (7) Total incl. VAT:201.44 €

You can find and purchase required parts either based on the VIN of the respective customer vehicle or via the model selection. Alternatively, you can import our template in .XLSX format (Microsoft Excel) filled out by you to add it to your shopping basket. 🔍 Add part via number 📄 Import parts list [Download .XLSX template](#)

📄 Export selection 🖨️ Print selection 🗑️ Delete selection

EPC shopping list format (.xfr) 🗑️

Excel (.xlsx) 🗑️

PDF (.pdf) 🗑️

AG, Mercedesstraße 102, Stuttgart 70372 **Customer ID:** 231809

Item	DG	Price	Qty.	Price (net)
<input checked="" type="checkbox"/> BRAKEPAD WEAR SENSOR ℹ️ A 169 540 16 17	20	List price Discount (0 %) Net price 9.95 € - 9.95 €	1 − 1 +	9.95 €
<input checked="" type="checkbox"/> FIT SCREW ℹ️ A 220 421 01 71	18	List price Discount (0 %) 2.55 € -	1 − 1 +	2.55 €

Yksinkertaistettu jälleenmyyjän valinta

Jos et ole vielä valinnut ensisijaista jälleenmyyjää, voit nyt tehdä sen millä tahansa sivulla valitsemalla "Valitse jälleenmyyjä" -vaihtoehdon ylävalikosta. Lisäksi voit lisätä lisää jälleenmyyjä valikosta kohdasta Tili > Jälleenmyyjät.

Mercedes-Benz
B2B Connect

Product information | Need help? | Standardised navigation | Provider / Data privacy | EN | Search | Log out (B2B Testuse...)

> Add retailer to order parts | Basket

Vehicles
Parts
Wheels and Trims
News
Account
Help

SLK 200 KOMPRESSOR
WDB1714451F208215

Repair And Maintenance Access

Open

Did this page help you?

DSB-ajovalojen tarkistus

Huoltoa A, B tai välihuoltoa koskevassa huoltomerkinnässä ajovalotarkistus on nyt erikseen lueteltu toiminto. Jos olet suorittanut tämän, sinun on valittava vastaava valintaruutu DSB: ssä.

Start your service documentation:

Please note: Finish all work on the vehicle first so that you can fill out the form without interruptions.

- Workshop information
- Vehicle information
- Service information

Service information

Workshop code
123 Not available

Service*
Service A

Headlamp Check

Engine: oil and filter change Oil quality*

AdBlue® refilled

Breakpads front axle replaced

Breakpads rear axle replaced

All work was carried out according to manufacturer specifications.

Cancel Save and export Submit

Mainosvideo julkisella aloitussivulla

Kuten luultavasti jo näit kirjautuessasi sisään, promovideo on integroitu B2B Connectin julkiselle kotisivulle. Video vetoaa kiinnostuneisiin ja uusiin B2B Connect -käyttäjiin.

